

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2010-03-08

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

ÖHRLING, GÖRGEN ÅKE GREGER

GRANÄNGSVÄGEN 4

54162 SKÖVDE

TELNR. 0500437951

UTSKRIFTSDATUM

2010-03-08

Rapportblad 1 (1)

UPPDRAGSNR.

2574606:1

ÖHRLING, GÖRGEN ÅKE GREGER

GRANÄNGSVÄGEN 4

54162 SKÖVDE

VIA

Miljöförvaltningen Östra Skaraborg

RAPPORTMOTTAGARE

ÖHRLING, GÖRGEN ÅKE GREGER

Miljöförvaltningen Östra Skaraborg

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2009-10-15 – 2010-02-15.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2010-02-16. De mättes 2010-02-22.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: GRANÄNGSVÄGEN 4, 54162 SKÖVDE

Fastighetsbeteckning: KÅLFJÄRILEN 5

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. boutrymmen:

Nej

1977

Ej radonåtgärdad

3

Fastighetsdata har lämnats av Görgen Öhrling, som också intygat att mäthanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
439724		Sovrum	Bottenplan	30 +/- 10
426553		Vardagsrum	1 trappa upp	40 +/- 10
444777		Gillestuga	Källare	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gamdataradon.se - Internet: www.gamdataradon.se

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.